



OTORGA A EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A., EMELECTRIC S.A., CONCESIÓN DEFINITIVA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Núm. 142.- Santiago, 15 de junio de 2010.- Visto: Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su oficio Ord. Nº5749/ACC476646/DOC269471/, de 31 de mayo de 2010; lo dispuesto en los artículos 11º y 29º del D.F.L. Nº4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del D.F.L. Nº1, de 1982, del Ministerio de Minería, en adelante Ley General de Servicios Eléctricos, y sus modificaciones posteriores; en la ley Nº20.402; en la resolución Nº1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,

Decreto:

Artículo 1º.- Otórgase a Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule S.A., EMELECTRIC S.A., concesión definitiva para establecer, operar y explotar en la Región de Valparaíso, provincia de San Antonio, comuna de San Antonio, las instalaciones de servicio público de distribución de energía eléctrica constitutivas del siguiente proyecto:

NOMBRE PROYECTO	REGIÓN/PROVINCIA/COMUNA	PLANO Nº
Líneas y Redes Sector El Tranque, San Juan Llolleo San Antonio.	VALPARAÍSO/ SAN ANTONIO/ SAN ANTONIO	SNT-I06-SAN JUAN
-Sector 1: Electrificación Sector El Alto San Juan, Ex Fundo La Pataguilla.		
-Sector 2: Línea de Media Tensión, Sector El Tranque – San Juan.		SNT-I06-EL TRANQUE

Artículo 2º.- El objetivo de estas instalaciones será suministrar energía eléctrica en la zona de concesión que se define en el artículo 8º del presente decreto.

Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras asciende a \$18.630.592.- (dieciocho millones seiscientos treinta mil quinientos noventa y dos pesos).

Artículo 4º.- Copia de los planos generales de obras, de las memorias explicativas y de los demás antecedentes técnicos que pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivadas en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5º.- No se constituyen servidumbres legales, atendido que las instalaciones sólo utilizan bienes nacionales de uso público en su recorrido.

Artículo 6º.- Reconócese al concesionario el derecho a usar bienes nacionales de uso público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución en la zona de concesión, en los términos del artículo 16º de la Ley General de Servicios Eléctricos, sin perjuicio de las demás autorizaciones que deban ser otorgadas por los organismos competentes.

Artículo 7º.- Las líneas podrán atravesar ríos, canales, líneas férreas, puentes, acueductos, cruzar calles, caminos, y otras líneas eléctricas. Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.

Artículo 8º.- La zona de concesión será la comprendida dentro de la poligonal que se describe a continuación, según coordenadas UTM.

NOMBRE PROYECTO	VÉRTICE	NORTE km	ESTE km	NOMBRE PLANO	ESCALA
Líneas y Redes Sector El Tranque, San Juan Llolleo San Antonio.	A	6274,579	264,421	SJU-03	1:2.000
	B	6274,224	264,189		
	C	6274,126	263,667		
	D	6274,701	263,018		
	E	6275,039	263,160		
	F	6275,314	263,371		
	G	6275,000	264,000		

Artículo 9º.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 10º.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11º.- Las obras se encuentran establecidas y ya fueron construidas.

Artículo 12º.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el interesado, antes de treinta días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 13º.- La concesión obliga a su titular a mantener la calidad de servicio y suministro exigido por el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, mediante decreto supremo fundado podrá declararse caducada, si la calidad del servicio suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en dicho ordenamiento, o a las condiciones estipuladas en este decreto, a no ser que el concesionario, requerido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, remediare tales situaciones en los plazos que ésta exija, sin perjuicio de las demás causales de caducidad contempladas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Artículo 14º.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objeto de la presente concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan uso de servidumbres legales y las que usen bienes nacionales de uso público.

El levantamiento deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días desde que el concesionario comunique a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la fecha de retiro del servicio de las instalaciones. Dicha comunicación deberá efectuarse a más tardar dentro de los 5 días siguientes al cese de este servicio. En caso que el concesionario requiera un plazo mayor para el levantamiento de las instalaciones, deberá solicitarlo a la mencionada Superintendencia para su autorización.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Ricardo Raineri Bernain, Ministro de Energía.

Lo que trascribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Jimena Bronfman C., Subsecretaria de Energía.

MODIFICA DECRETO Nº 121 EXENTO, DE 2010, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, QUE DETERMINA LÍNEAS Y SUBESTACIONES DEL SISTEMA INTERCONECTADO DEL NORTE GRANDE Y DEL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL

Núm. 134 exento.- Santiago, 9 de julio de 2010.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de la República; en la ley Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al DL Nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales; en el DFL Nº 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos; en el decreto supremo Nº 144, de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Aprueba Reglamento que fija el Procedimiento para la Realización de los Estudios para la Determinación del Valor Anual de los Sistemas de Subtransmisión; en el decreto exento Nº 121, de 20 de enero de 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Determina Líneas y Subestaciones del Sistema Interconectado del Norte Grande y del Sistema Interconectado Central; en el decreto exento Nº 89, de 21 de abril de 2010, del Ministerio de Energía, que modifica el decreto Nº 121, de 2010; lo solicitado a los Centros de Despacho Económico de Carga, del Sistema Interconectado Central y del Sistema Interconectado del Norte Grande, respectivamente, mediante Cartas CNE N°s 0284 y 0285, ambas de fecha 24 de marzo de 2010; lo solicitado en oficio ordinario Nº 392, del Ministerio de Energía, de fecha 7 de mayo de 2010; lo informado por la Comisión Nacional de Energía, mediante oficio Ord. Nº 349, de 3 de junio de 2010 y oficio Ord. Nº 361, de 11 de junio de 2010; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1) Que las líneas y subestaciones clasificadas como de subtransmisión se determinaron, previo informe técnico de la Comisión Nacional de Energía, mediante decreto supremo exento Nº 121, de 2010, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el cual fue publicado con fecha 27 de enero de 2010 en el Diario Oficial, y modificado a través del decreto supremo exento Nº 89, del mismo año, del Ministerio de Energía, publicado el 27 de abril de 2010;

2) Que las empresas propietarias de las instalaciones identificadas en el decreto Nº 121 y su modificación, informaron a la Comisión Nacional de Energía, a través de las Direcciones de Peajes de los CDEC, SIC y SING, en respuesta a las cartas CNE N°s 0284 y 0285, ambas de fecha 24 de marzo de 2010, nuevas instalaciones que contienen elementos del año base para los estudios a que se refiere el artículo 110 de la Ley General de Servicios Eléctricos;

3) Que como consecuencia de la revisión de los antecedentes presentados en el oficio ordinario Nº 392, del Ministerio de Energía, de fecha 7 de mayo de 2010, se hace necesario rectificar la calificación de instalaciones efectuada por medio del decreto Nº 121 y su modificación;

4) Que, en virtud de los antecedentes recibidos, la Comisión Nacional de Energía, con fecha 11 de junio de 2010, informó al Ministerio de Energía la necesidad de rectificar y agregar algunas de las instalaciones establecidas en el decreto Nº 121 y su modificación,

Decreto:

Artículo primero: Modifícase el artículo primero del decreto supremo exento Nº 121, de 2010, en el siguiente sentido:

1.- En el listado 1, “NÓMINA DE EMPRESAS PROPIETARIAS DE ELEMENTOS CALIFICADOS COMO DE SUBTRANSMISIÓN”, elimínanse los propietarios que se indican:

SIC 1: P_034;
SIC 2: P_038, P_106 y P_024;
SIC 3: P_070, P_086 y P_116;
SIC 4: P_077, P_088 y P_095;
SIC 6: P_083, P_086 y P_137;
SING: P_061.

2.- En el listado 2, “Nómina de líneas”, elimínanse las líneas del SIC, identificadas con los códigos que se indican:

“Lx_SIC 1_121, Lx_SIC 1_122, Lx_SIC 2_290, Lx_SIC 2_291, Lx_SIC 2_304, Lx_SIC 2_820, Lx_SIC 2_821, Lx_SIC 4_1682, Lx_SIC 4_1683, Lx_SIC 5_1280, Lx_SIC 5_1281, Lx_SIC 6_1331, Lx_SIC 6_1332, Lx_SIC 6_1333 y Lx_SIC 6_1335.”

3.- En el listado 2, “Nómina de líneas”, reemplázanse los siguientes campos correspondientes a líneas indicadas:

- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 2_218; de “Miraflores 110->Marga Marga 110” a “Miraflores 110->Marga Marga 110 I”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 2_228; de “Agua Santa 110->Tap Placeres 110 I” a “Agua Santa 110->(Ei1) Agua Santa 110 - Tap Placeres 110 I”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 2_229; de “Agua Santa 110->Tap Placeres 110 II” a “Agua Santa 110->(Ei1) Agua Santa 110 - Tap Placeres 110 II”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 3_667; de “(Ei2) El Salto-San Cristóbal-110->San Cristóbal 110 I” a “(Ei3) El Salto-San Cristóbal-110->San Cristóbal 110 I”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 3_668; de “(Ei2) El Salto-San Cristóbal-110->San Cristóbal 110 II” a “(Ei3) El Salto-San Cristóbal-110->San Cristóbal 110 II”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 4_1634; de “Tinguiririca 154->San Fernando 154 I” a “Tap San Fernando 154->San Fernando 154 I”



- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 4_1635; de “Tinguiririca 154->San Fernando 154 II” a “Tap San Fernando 154->San Fernando 154 II”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 4_1686; de “Tinguiririca 154->Tap Malloa 154 I” a “Tap San Fernando 154->Tap Malloa 154 I”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 4_1687; de “Tinguiririca 154->Tap Malloa 154 II” a “Tap San Fernando 154->Tap Malloa 154 II”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 4_1688; de “(Ei1-I) Tinguiririca 154-Tap Teno-154->Tinguiririca 154” a “(Ei1-I) Tap San Fernando 154-Tap Teno-154->Tap San Fernando 154”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 4_1689; de “(Ei1-II) Tinguiririca 154-Tap Teno-154->Tinguiririca 154” a “(Ei1-II) Tap San Fernando 154-Tap Teno-154->Tap San Fernando 154”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 4_1690; de “(Ei2-I) Tinguiririca 154-Tap Teno-154->(Ei1I) Tinguiririca 154-Tap Teno-154” a “(Ei2-I) Tap San Fernando 154-Tap Teno-154->(Ei1-I) Tap San Fernando 154-Tap Teno-154”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 4_1691; de “(Ei2-II) Tinguiririca 154-Tap Teno-154->(Ei1-II) Tinguiririca 154-Tap Teno-154” a “(Ei2-II) Tap San Fernando 154-Tap Teno-154->(Ei1II) Tap San Fernando 154-Tap Teno-154”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 4_1692; de “Tap Teno 154->(Ei2-I) Tinguiririca 154-Tap Teno-154” a “Tap Teno 154->(Ei2-I) Tap San Fernando 154-Tap Teno-154”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 4_1693; de “Tap Teno 154->(Ei2-II) Tinguiririca 154-Tap Teno-154” a “Tap Teno 154->(Ei2-II) Tap San Fernando 154-Tap Teno-154”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 6_1345; de “Pid Pid 110->(Ei1) Pid Pid-Chonchi-110” a “Pid Pid 110->Castro 110”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 6_1346; de “(Ei1) Pid Pid-Chonchi-110->(Ei2) Pid PidChonchi-110” a “Castro 110->(Ei1) Castro-Chonchi-110”
- Campo “Nombre” de la línea Lx_SIC 6_1347; de “(Ei2) Pid Pid-Chonchi-110->Chonchi 110” a “(Ei1) Castro-Chonchi-110->Chonchi 110”

4.- En el listado 2, “Nómina de líneas”, agréganse las siguientes:

N°	S.I.	S. Stx.	Propietario	Código	Nombre
759	SIC	SIC 2	P_083	Lx_SIC 2_1723	Miraflores 110->Marga Marga 110 II
760	SIC	SIC 4	P_083	Lx_SIC 4_1728	Malloa 066->Quinta de Tilcoco 066
761	SIC	SIC 4	P_083	Lx_SIC 4_1729	Cachapoal 066->Machali 066
762	SIC	SIC 3	P_111	Lx_SIC 3_1726	(Ei2) El Salto-San Cristobal-110->(Ei3) El Salto-San Cristobal-110 I
763	SIC	SIC 3	P_111	Lx_SIC 3_1727	(Ei2) El Salto-San Cristobal-110->(Ei3) El Salto-San Cristobal-110 II
764	SIC	SIC 2	P_113	Lx_SIC 2_1724	(Ei1) Agua Santa 110 -Tap Placeres 110 ->Tap Placeres 110 I
765	SIC	SIC 2	P_113	Lx_SIC 2_1725	(Ei1) Agua Santa 110 -Tap Placeres 110 ->Tap Placeres 110 II
766	SIC	SIC 6	P_100	Lx_SIC 6_1738	Melipulli 110->(Ei1) Melipulli-Los Molinos-110
767	SIC	SIC 6	P_100	Lx_SIC 6_1739	(Ei1) Melipulli-Los Molinos-110->Los Molinos 110
768	SIC	SIC 6	P_100	Lx_SIC 6_1734	Los Molinos 110 -> El Empalme 110
769	SIC	SIC 6	P_122	Lx_SIC 6_1735	El Empalme 110 -> Calbuco 110
770	SIC	SIC 6	P_100	Lx_SIC 6_1736	El Empalme 110 -> (Ei1) El Empalme-Colaco-110
771	SIC	SIC 6	P_100	Lx_SIC 6_1737	(Ei1) El Empalme-Colaco-110->Colaco 110
772	SIC	SIC 1	P_032	Lx_SIC 1_1718	Diego de Almagro 110->Nueva El Salado 110
773	SIC	SIC 2	P_113	Lx_SIC 2_1719	Alto Melipilla 110->Leyda 110 I
774	SIC	SIC 2	P_113	Lx_SIC 2_1720	Alto Melipilla 110->Leyda 110 II
775	SIC	SIC 2	P_113	Lx_SIC 2_1721	Leyda 110->San Antonio 110 I
776	SIC	SIC 2	P_113	Lx_SIC 2_1722	Leyda 110->San Antonio 110 II
777	SIC	SIC 5	P_032	Lx_SIC 5_1732	San Vicente 154->Tap Petroquimicas 154
778	SIC	SIC 5	P_032	Lx_SIC 5_1733	Hualpen 154->Tap Petroquimicas 154
779	SIC	SIC 5	P_032	Lx_SIC 5_1730	Hualpen 154->San Vicente 154
780	SIC	SIC 5	P_032	Lx_SIC 5_1731	Fopaco 154->Tap Mapal 154

5.- En el listado 3, “Transformadores”, elimínense para el SIC, los transformadores identificados con los códigos siguientes:

“Tx_SIC 4_1383, Tx_SIC 4_1397, Tx_SIC 4_1398, Tx_SIC 4_1567, Tx_SIC 5_1516, Tx_SIC 5_1560, Tx_SIC 6_1485, Tx_SING_9, Tx_SING_48, Tx_SING_235, Tx_SING_236 y Tx_SING_237.”.

6.- En el listado 3, “Transformadores”, reemplázanse los siguientes campos correspondientes a los transformadores que se indican a continuación:

- Campo “Nombre” del elemento Tx_SIC 3_711; de “Cerro Navia 220->Cerro Navia 110 IV” a “Cerro Navia 220->Cerro Navia 110 I”
- Campo “Nombre” del elemento Tx_SIC 4_1082; de “Charrua 154->Charrua 066” a “Charrua 154->Charrua 066 I”
- Campo “Nombre” del elemento Tx_SIC 4_1382; de “Chumaquito 066->Chumaquito 015 I” a “Chumaquito 066->Chumaquito 015”
- Campo “Nombre” del elemento Tx_SIC 5_1515; de “Villarrica 066->Villarrica 023 I” a “Villarrica 066->Villarrica 023”
- Campo “Nombre” del elemento Tx_SIC 5_1559; de “Escuadron 066->Escuadron 015 I” a “Escuadron 066->Escuadron 015”
- Campo “Nombre” del elemento Tx_SIC 6_1325; de “Barro Blanco 220->Barro Blanco 066” a “Barro Blanco 220->Barro Blanco 066 I”
- Campo “Nombre” del elemento Tx_SIC 6_1334; de “Calbuco 066->Calbuco 023” a “Calbuco 110->Calbuco 024”
- Campo “Nombre” del elemento Tx_SIC 6_1483; de “El Empalme 066->El Empalme 023” a “El Empalme 110->El Empalme 024”
- Campo “Nombre” del elemento Tx_SIC 6_1484; de “La Unión 066->La Unión 13.8 I” a “La Unión 066->La Unión 13.8”

7.- En el listado 3, “Transformadores”, agréganse los siguientes:

N°	Sist. Interc.	Sis. Stx.	Propietario	Código	Nombre
705	SIC	SIC 1	P_083	Tx_SIC 1_1741	Ovalle 023->Ovalle 13.2
706	SIC	SIC 4	P_083	Tx_SIC 4_1753	Quinta de Tilcoco 066->Quinta de Tilcoco 015 I
707	SIC	SIC 4	P_083	Tx_SIC 4_1754	Quinta de Tilcoco 066->Quinta de Tilcoco 015 II
708	SIC	SIC 5	P_083	Tx_SIC 5_1761	Pitrufquen 023->Pitrufquen 13.2
709	SIC	SIC 4	P_083	Tx_SIC 4_1749	Machali 066->Machali 015
710	SIC	SIC 5	P_083	Tx_SIC 5_1762	Lautaro 13,2->Lautaro 13,2
711	SIC	SIC 5	P_083	Tx_SIC 5_1755	Lautaro 023->Lautaro 13.2
712	SIC	SIC 2	P_111	Tx_SIC 2_1743	Caleu 044->Caleu 023
713	SIC	SIC 2	P_111	Tx_SIC 2_1744	Caleu 023->Caleu 012
714	SIC	SIC 3	P_111	Tx_SIC 3_1747	Club Hípico 110->Club Hípico 012 IV
715	SIC	SIC 3	P_111	Tx_SIC 3_1748	Pudahuel 110->Pudahuel 012 III
716	SIC	SIC 3	P_111	Tx_SIC 3_1745	San Jose 110->San Jose 012 IV
717	SIC	SIC 4	P_105	Tx_SIC 4_1750	Cocharcas 066->Cocharcas 033
718	SIC	SIC 4	P_105	Tx_SIC 4_1751	Leyda 110->Leyda 13.2
719	SIC	SIC 6	P_100	Tx_SIC 6_1763	Castro 110->Castro 024
720	SIC	SIC 6	P_100	Tx_SIC 6_1764	Barro Blanco 220->Barro Blanco 066 II
721	SIC	SIC 4	P_032	Tx_SIC 4_1752	Charrua 154->Charrua 066 II
722	SIC	SIC 5	P_032	Tx_SIC 5_1756	Temuco 220->Temuco 066 IV
723	SIC	SIC 3	P_032	Tx_SIC 3_1746	Cerro Navia 220->Cerro Navia 110 II
724	SIC	SIC 1	P_032	Tx_SIC 1_1742	Nueva El Salado 110->Nueva El Salado 023
725	SIC	SIC 1	P_032	Tx_SIC 1_1740	Cardones 220->Cardones 110 III
726	SIC	SIC 5	P_083	Tx_SIC 5_1757	Temuco 220->Temuco 066 V
727	SIC	SIC 5	P_032	Tx_SIC 5_1758	San Vicente 154->San Vicente 066
728	SIC	SIC 5	P_032	Tx_SIC 5_1759	San Vicente 154->San Vicente 13.8 I
729	SIC	SIC 5	P_032	Tx_SIC 5_1760	San Vicente 154->San Vicente 13.8 II
730	SING	SING	P_059	Tx_SING_260	Dolores 110->Dolores 024
731	SING	SING	P_059	Tx_SING_261	Cuya 110->Cuya 13.8

8.- En el listado 4, “Paños de Línea de Subtransmisión”, elimínanse los paños de línea identificados con el código que se indica a continuación:

“SSEE_81_PL1, SSEE_81_PL2, SSEE_100_PL2, SSEE_130_PL1, SSEE_130_PL2, SSEE_235_PL1, SSEE_235_PL4, SSEE_248_PL1, SSEE_248_PL2, SSEE_280_PL4, SSEE_350_PL1, SSEE_361_PL1 y SSEE_361_PL2.”.

9.- En el listado 4, “Paños de Línea de Subtransmisión”, reemplázanse los siguientes campos correspondientes a los paños señalados, como se indica a continuación:

- Campo “Línea Conectada” del paño COD “SSEE_47_PL1”, de “El Empalme 066->Calbuco 066” a “El Empalme 110->Calbuco 110”
- Campo “Línea Conectada” del paño COD “SSEE_100_PL1”, de “Melipulli 110->Colaco 110” a “(Ei1) El Empalme-Colaco-110->Colaco 110”
- Campo “Código” del paño COD “SSEE_265_PL1”, de “B1” a “B2”
- Campo “Línea Conectada” del paño COD “SSEE_274_PL1”, de “Miraflores 110->Marga Marga 110” a “Miraflores 110->Marga Marga 110 I”
- Campo “Línea Conectada” del paño COD “SSEE_274_PL2”, de “Miraflores 110->Marga Marga 110” a “Miraflores 110->Marga Marga 110 II”
- Campo “Línea Conectada” del paño COD “SSEE_280_PL1”, de “Melipulli 110->Colaco 110” a “Melipulli 110->(Ei1) Melipulli-Los Molinos-110”
- Campo “Línea Conectada” del paño COD “SSEE_287_PL7”, de “Miraflores 110->Marga Marga 110” a “Miraflores 110->Marga Marga 110 I” y campo “Propietario”, de “P_113” a “P_083”.
- Campo “Línea Conectada” del paño COD “SSEE_287_PL10”, de “Miraflores 110->Marga Marga 110” a “Miraflores 110->Marga Marga 110 II” y campo “Código”, de “H1” a “H8”
- Campo “Línea Conectada” del paño COD “SSEE_416_PL6”, de “Tinguiririca 154->San Fernando 154 I” a “Tap San Fernando 154->San Fernando 154 I”
- Campo “Línea Conectada” del paño COD “SSEE_416_PL7”, de “Tinguiririca 154->San Fernando 154 II” a “Tap San Fernando 154->San Fernando 154 II”
- Campo “COD” del paño COD “SSEE_435_PL3”, de “SSEE_435_PL3” a “SSEE_435_PL4” y campo “SSEE” de “San Vicente 154” a “San Vicente”

10.- En el listado 4, “Paños de Línea de Subtransmisión”, agréganse los siguientes paños de línea:

COD	S. I.	Prop.	Línea Conectada	SSEE Conexión	Código
SSEE_265_PL2	SIC 4	P_083	Malloa 066->Quinta de Tilcoco 066	Malloa	B1
SSEE_265_PL3	SIC 4	P_083	Malloa 066->Pelequen 066	Malloa	B4
SSEE_265_PL4	SIC 4	P_083	Tap Malloa 154->Malloa 154	Malloa	A1
SSEE_265_PL5	SIC 4	P_083	Tap Malloa 154->Malloa 154	Malloa	A2
SSEE_305_PL2	SIC 5	P_083	Temuco 066->Padre Las Casas 066 I	Padre Las Casas	B2
SSEE_305_PL3	SIC 5	P_083	Temuco 066->Padre Las Casas 066 II	Padre Las Casas	B3
SSEE_594_PL1	SIC 2	P_113	Alto Melipilla 110->Leyda 110	Leyda	H1
SSEE_594_PL2	SIC 2	P_113	Leyda 110->San Antonio 110	Leyda	H2
SSEE_595_PL1	SIC 6	P_100	Los Molinos 110 -> El Empalme 110	El Empalme	H1
SSEE_595_PL2	SIC 6	P_100	El Empalme 110 -> Calbuco 110	El Empalme	H2
SSEE_595_PL3	SIC 6	P_100	El Empalme 110 -> (Ei1) El Empalme-Colaco-110	El Empalme	H3
SSEE_596_PL1	SIC 6	P_100	Pid Pid 110->Castro 110	Castro	H1
SSEE_596_PL2	SIC 6	P_100	Castro 110->(Ei1) Castro-Chonchi-110	Castro	H2
SSEE_121_PL2	SIC 1	P_032	Diego de Almagro 110->Nueva El Salado 110	Diego de Almagro	H9
SSEE_597_PL1	SIC 1	P_032	Diego de Almagro 110->Nueva El Salado 110	Nueva El Salado	
SSEE_182_PL6	SIC 4	P_032	Itahue 154->Tap Teno 154 I	Itahue	A3
SSEE_182_PL7	SIC 4	P_032	Itahue 154->Tap Teno 154 II	Itahue	A4
SSEE_15_PL10	SIC 4	P_032	Alto Jahuel 154->(Ei1-I) Alto Jahuel 154-Tap Tuniche-154	Alto Jahuel	A1
SSEE_15_PL11	SIC 4	P_032	(Ei1-II) Alto Jahuel 154-Tap Tuniche-154->Alto Jahuel 154	Alto Jahuel	A2
SSEE_171_PL2	SIC 5	P_032	Hualpen 154->Tap Petroquimicas 154	Hualpen	A1
SSEE_171_PL3	SIC 5	P_032	Hualpen 154->San Vicente 154	Hualpen	A2
SSEE_435_PL5	SIC 5	P_032	San Vicente 154->Tap Petroquimicas 154	San Vicente	A2



COD	S. I.	Prop.	Línea Conectada	SSEE Conexión	Código
SSEE_435_PL6	SIC 5	P_032	Hualpen 154->San Vicente 154	San Vicente	A1
SSEE_80_PL12	SIC 5	P_032	Charrua 220->Concepcion 220	Charrua	J6
SSEE_221_PL5	SIC 4	P_032	Linares 066->Chacahuin 066	Linares	B3
SSEE_598_PL1	SIC 4	P_032	Tap San Fernando 154->San Fernando 154 I	Tap San Fernando	1 A1
SSEE_598_PL2	SIC 4	P_032	Tap San Fernando 154->San Fernando 154 II	Tap San Fernando	2 A1

11.- En el listado 5, “Paños Distintos a Paños de Línea de Subtransmisión”, elimínense para el SIC los paños identificados por el COD siguiente:

“SSEE_15_PA6, SSEE_15_PA7, SSEE_17_PA4, SSEE_17_PA5, SSEE_56_PA4, SSEE_74_PA9, SSEE_74_PA10, SSEE_98_PA8, SSEE_98_PA24, SSEE_108_PA20, SSEE_108_PA21, SSEE_121_PA2, SSEE_121_PA5, SSEE_121_PA6, SSEE_121_PA7, SSEE_121_PA8, SSEE_121_PA9, SSEE_121_PA10, SSEE_121_PA12, SSEE_121_PA13, SSEE_121_PA14, SSEE_130_PA1, SSEE_198_PA5, SSEE_198_PA21, SSEE_254_PA1, SSEE_262_PA4, SSEE_262_PA5, SSEE_262_PA7, SSEE_265_PA1, SSEE_265_PA5, SSEE_311_PA7, SSEE_311_PA8, SSEE_359_PA1, SSEE_359_PA2, SSEE_377_PA8, SSEE_377_PA9, SSEE_377_PA13, SSEE_377_PA14, SSEE_377_PA15, SSEE_423_PA6, SSEE_423_PA13, SSEE_423_PA15, SSEE_425_PA11, SSEE_425_PA12, SSEE_425_PA23, SSEE_585_PA1, SSEE_585_PA2, SSEE_585_PA3 y SSEE_585_PA4”.

12.- En el listado 5, “Paños Distintos a Paños de Línea de Subtransmisión”, elimínense para el SING los paños identificados por el COD siguiente:

“SSEE_48_PA7, SSEE_4_PA1, SSEE_4_PA2, SSEE_4_PA3, SSEE_4_PA4, SSEE_4_PA5, SSEE_4_PA6, SSEE_4_PA7, SSEE_4_PA8, SSEE_4_PA9, SSEE_4_PA10, SSEE_4_PA11, SSEE_4_PA12, SSEE_4_PA13, SSEE_4_PA14, SSEE_4_PA15, SSEE_4_PA16, SSEE-4_PA17, SSEE_58_PA4 y SSEE_32_PA5”.

13.- En el listado 5, “Paños Distintos a Paños de Línea de Subtransmisión”, reemplázanse los siguientes campos correspondientes a los paños del SIC señalados, como se indica a continuación:

- Campo “Tensión” del paño SSEE_47_PA1, de 66 a 110 y campo “Código”, de BT1 a HT1.
- Campo “Propietario” del paño SSEE_99_PA2, de P_105 a P_051.
- Campo “Código” del paño SSEE_99_PA3, de FT a FT5.
- Campo “Tensión” del paño SSEE_302_PA9, de 23 a 13 y campo “Código”, de E4 a C4.
- Campo “Código” del paño SSEE_311_PA6, de HT7 a H7.

14.- En el listado 5, “Paños Distintos a Paños de Línea de Subtransmisión”, agréganse los siguientes Paños:

COD	S. I.	Propietario	SSEE	Tensión	Código	Tipo
SSEE_265_PA7	SIC 4	P_083	Malloa	66	B3	A
SSEE_265_PA8	SIC 4	P_083	Malloa	66	BR	A
SSEE_265_PA9	SIC 4	P_083	Malloa	66	BS	SB
SSEE_265_PA10	SIC 4	P_083	Malloa	154	AT4	T
SSEE_265_PA11	SIC 4	P_083	Malloa	154	AS	A
SSEE_265_PA12	SIC 4	P_083	Malloa	66	BT4	T
SSEE_152_PA12	SIC 4	P_083	Fatima	15	C5	D
SSEE_594_PA1	SIC 4	P_105	Leyda	110	T1	T
SSEE_594_PA2	SIC 4	P_105	Leyda	13,2	CT	T
SSEE_594_PA3	SIC 4	P_105	Leyda	13,2	C1	D
SSEE_594_PA4	SIC 4	P_105	Leyda	13,2	C2	D
SSEE_594_PA5	SIC 4	P_105	Leyda	13,2	C3	D
SSEE_594_PA6	SIC 4	P_105	Leyda	13,2	C4	D
SSEE_594_PA7	SIC 4	P_105	Leyda	13,2	CSA	AUX
SSEE_595_PA1	SIC 6	P_100	El Empalme	110	HT1	T
SSEE_595_PA2	SIC 6	P_100	El Empalme	23	E3	D
SSEE_596_PA1	SIC 6	P_100	Castro	110	HT1	T
SSEE_596_PA2	SIC 6	P_100	Castro	23	ET1	T
SSEE_596_PA3	SIC 6	P_100	Castro	23	ESA	AUX
SSEE_596_PA4	SIC 6	P_100	Castro	23	E1	D
SSEE_596_PA5	SIC 6	P_100	Castro	23	E2	D
SSEE_597_PA1	SIC 1	P_032	Nueva El Salado	110	HT1	T
SSEE_597_PA2	SIC 1	P_032	Nueva El Salado	23	ET1	T
SSEE_28_PA9	SIC 5	P_083	Arenas Blancas	15	CE1	EC
SSEE_149_PA12	SIC 5	P_083	Escuadron	15	CE1	EC
SSEE_112_PA22	SIC 5	P_083	Coronel	15	C6	D
SSEE_418_PA14	SIC 4	P_083	San Francisco de Mostazal	15	CE1	EC
SSEE_138_PA12	SIC 1	P_083	El Peñon	23	CE1	EC
SSEE_302_PA19	SIC 1	P_083	Ovalle	23	ET2	T
SSEE_302_PA20	SIC 1	P_083	Ovalle	13	CT5	T
SSEE_149_PA13	SIC 5	P_083	Escuadron	15	CX	D
SSEE_43_PA11	SIC 1	P_083	Cabildo	23	E6	D
SSEE_43_PA12	SIC 1	P_083	Cabildo	23	E7	D
SSEE_289_PA12	SIC 4	P_083	Molina	13	C6	D
SSEE_339_PA11	SIC 5	P_083	Pitrufquen	23	E2	T
SSEE_599_PA1	SIC 4	P_083	Machali	66	BT1	T
SSEE_599_PA2	SIC 4	P_083	Machali	66	BS	SB
SSEE_599_PA3	SIC 4	P_083	Machali	15	CT1	T
SSEE_599_PA4	SIC 4	P_083	Machali	15	C1	D
SSEE_599_PA5	SIC 4	P_083	Machali	15	C2	D
SSEE_599_PA6	SIC 4	P_083	Machali	15	C3	D
SSEE_599_PA7	SIC 4	P_083	Machali	15	CE1	EC
SSEE_581_PA7	SIC 4	P_083	Tuniche	15	C7	D
SSEE_216_PA10	SIC 5	P_083	Lautaro	23	E2	T
SSEE_600_PA1	SIC 4	P_083	Quinta de Tilcoco	66	BT	T

COD	S. I.	Propietario	SSEE	Tensión	Código	Tipo
SSEE_600_PA2	SIC 4	P_083	Quinta de Tilcoco	66	BT1	T
SSEE_600_PA3	SIC 4	P_083	Quinta de Tilcoco	66	BT2	T
SSEE_600_PA4	SIC 4	P_083	Quinta de Tilcoco	15	CT1	T
SSEE_600_PA5	SIC 4	P_083	Quinta de Tilcoco	15	CT2	T
SSEE_600_PA6	SIC 4	P_083	Quinta de Tilcoco	15	CT	T
SSEE_600_PA7	SIC 4	P_083	Quinta de Tilcoco	15	C1	D
SSEE_600_PA8	SIC 4	P_083	Quinta de Tilcoco	15	C2	D
SSEE_356_PA15	SIC 3	P_111	Pudahuel	110	TR3	T
SSEE_356_PA16	SIC 3	P_111	Pudahuel	12	TR3	T
SSEE_356_PA17	SIC 3	P_111	Pudahuel	12	AC 3-2	SB
SSEE_356_PA18	SIC 3	P_111	Pudahuel	12	AC 3-1	SB
SSEE_356_PA19	SIC 3	P_111	Pudahuel	12	AC 2-3	SB
SSEE_356_PA20	SIC 3	P_111	Pudahuel	12	AC 1-3	SB
SSEE_425_PA27	SIC 3	P_111	San Jose	12	PA TR2 AC PB2 BP4	SB
SSEE_425_PA28	SIC 3	P_111	San Jose	12	PA TR2 AC BA2 BA4	SB
SSEE_425_PA29	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 SA4	AUX
SSEE_425_PA30	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 BC4B	EC
SSEE_425_PA31	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 BC4A	EC
SSEE_425_PA32	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 AL32	D
SSEE_425_PA33	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 AL31	D
SSEE_425_PA34	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 AL30	D
SSEE_425_PA35	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 AL29	D
SSEE_425_PA36	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 AL28	D
SSEE_425_PA37	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 AL27	D
SSEE_425_PA38	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 AL26	D
SSEE_425_PA39	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 AL25	D
SSEE_425_PA40	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 AC BA4 BA2	SB
SSEE_425_PA41	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 AC BP4 BP2	SB
SSEE_425_PA42	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 BP	T
SSEE_425_PA43	SIC 3	P_111	San Jose	12	JC TR4 BA	T
SSEE_442_PA27	SIC 3	P_111	Santa Marta	12	PA TR2 AL 14	D
SSEE_379_PA20	SIC 2	P_113	Quilpue	12	C9	D
SSEE_110_PA13	SIC 1	P_057	Copiapo	110	HT4	T
SSEE_31_PA3	SIC 6	P_100	Barro Blanco	220	JT2	T
SSEE_159_PA9	SIC 6	P_100	Frutillar	13	C3	D
SSEE_301_PA18	SIC 6	P_100	Osorno	23	E7	D
SSEE_359_PA16	SIC 6	P_100	Puerto Montt	23	E6	D
SSEE_567_PA4	SIC 5	P_032	Temuco	220	JT8	T
SSEE_567_PA5	SIC 5	P_032	Temuco	66	BT8	T
SSEE_567_PA6	SIC 5	P_083	Temuco	66	BT7	T
SSEE_567_PA7	SIC 5	P_083	Temuco	220	JT7	T
SSEE_80_PA13	SIC 4	P_032	Charrua	66	BT7	T
SSEE_80_PA14	SIC 4	P_032	Charrua	154	AT7	T
SSEE_74_PA12	SIC 3	P_032	Cerro Navia	220	JT4	T
SSEE_74_PA13	SIC 3	P_032	Cerro Navia	110	HT4	T
SSEE_56_PA7	SIC 1	P_032	Cardones	220	JT3	T
SSEE_56_PA8	SIC 1	P_032	Cardones	110	HT3	T
SSEE_262_PA8	SIC 1	P_032	Maitencillo	110	HT3	T
SSEE_262_PA9	SIC 1	P_032	Maitencillo	220	JT3	T
SSEE_15_PA9	SIC 3	P_032	Alto Jahuel	220	JT6	T
SSEE_15_PA10	SIC 3	P_032	Alto Jahuel	154	AT6	T
SSEE_567_PA8	SIC 5	P_032	Temuco	220	JT1	T
SSEE_567_PA9	SIC 5	P_032	Temuco	66	BT1	T
SSEE_182_PA15	SIC 4	P_032	Itahue	154	AT4	T
SSEE_451_PA1	SIC 2	P_113	Tap Achupallas	110	H1	SB
SSEE_451_PA2	SIC 2	P_113	Tap Achupallas	110	H2	SB
SSEE_535_PA1	SIC 2	P_113	Tap Quintay	66	B1	SB
SSEE_535_PA2	SIC 2	P_113	Tap Quintay	66	B2	SB
SSEE_453_PA1	SIC 2	P_113	Tap Algarrobo	66	B1	SB
SSEE_453_PA2	SIC 2	P_113	Tap Algarrobo	66	B2	SB
SSEE_453_PA3	SIC 2	P_113	Tap Algarrobo	66	B3	SB
SSEE_468_PA1	SIC 2	P_113	Tap Chagres	44	F1	SB
SSEE_468_PA2	SIC 2	P_113	Tap Chagres	44	F2	SB
SSEE_468_PA3	SIC 2	P_113	Tap Chagres	44	F3	SB
SSEE_520_PA1	SIC 2	P_113	Tap Pachacama	44	F1	SB
SSEE_520_PA2	SIC 2	P_113	Tap Pachacama	44	F2	SB
SSEE_475_PA4	SIC 1	P_057	Tap El Eden	110	H1	SB
SSEE_475_PA5	SIC 1	P_057	Tap El Eden	13	C6	D
SSEE_595_PA1	SIC 4	P_105	Tap Alto Melipilla 2	110	H1	SB
SSEE_595_PA2	SIC 4	P_105	Tap Alto Melipilla 2	110	H2	SB
SSEE_496_PA1	SIC 3	P_052	Tap Las Vizcachas	110	1	SB
SSEE_496_PA2	SIC 3	P_052	Tap Las Vizcachas	110	2	SB
SSEE_520_PA3	SIC 2	P_079	Tap Pachacama	110	La Calera Circ. 1	SB
SSEE_520_PA4	SIC 2	P_079	Tap Pachacama	110	La Calera Circ. 2	SB
SSEE_520_PA5	SIC 2	P_079	Tap Pachacama	110	San Pedro Circ. 1	SB
SSEE_520_PA6	SIC 2	P_079	Tap Pachacama	110	San Pedro Circ. 2	SB
SSEE_520_PA7	SIC 2	P_079	Tap Pachacama	110	Las Vegas Circ. 1	SB
SSEE_520_PA8	SIC 2	P_079	Tap Pachacama	110	Las Vegas Circ. 2	SB
SSEE_486_PA1	SIC 4	P_083	Tap Hospital	66	B3	SB
SSEE_485_PA1	SIC 4	P_083	Tap Graneros	66	B3	SB
SSEE_485_PA2	SIC 4	P_083	Tap Graneros	66	B2	SB



COD	S. I.	Propietario	SSEE	Tensión	Código	Tipo
SSEE_484_PA1	SIC 4	P_083	Tap Fundicion Talleres CGE	66	B2	SB
SSEE_506_PA1	SIC 4	P_083	Tap Los Lirios	66	B1	SB
SSEE_506_PA2	SIC 4	P_083	Tap Los Lirios	66	B2	SB
SSEE_538_PA1	SIC 4	P_083	Tap Rengo	66	B3	SB
SSEE_538_PA2	SIC 4	P_083	Tap Rengo	66	B1	SB
SSEE_538_PA3	SIC 4	P_083	Tap Rengo	66	B2	SB
SSEE_491_PA1	SIC 4	P_083	Tap La Paloma	66	B	SB
SSEE_534_PA1	SIC 4	P_083	Tap Quinta	66	B4	SB
SSEE_534_PA2	SIC 4	P_083	Tap Quinta	66	B1	SB
SSEE_534_PA3	SIC 4	P_083	Tap Quinta	66	B2	SB
SSEE_558_PA1	SIC 4	P_083	Tap Teno	154	A1	SB
SSEE_558_PA2	SIC 4	P_083	Tap Teno	154	A1-1	SB
SSEE_558_PA3	SIC 4	P_083	Tap Teno	154	A1-2	SB
SSEE_551_PA1	SIC 4	P_083	Tap San Rafael CGE	66	B3-1	SB
SSEE_551_PA2	SIC 4	P_083	Tap San Rafael CGE	66	B4	SB
SSEE_551_PA3	SIC 4	P_083	Tap San Rafael CGE	66	B3	SB
SSEE_551_PA4	SIC 4	P_083	Tap San Rafael CGE	66	B1-1	SB
SSEE_551_PA5	SIC 4	P_083	Tap San Rafael CGE	66	B1-2	SB
SSEE_551_PA6	SIC 4	P_083	Tap San Rafael CGE	66	B2-1	SB
SSEE_551_PA7	SIC 4	P_083	Tap San Rafael CGE	66	B2-2	SB
SSEE_421_PA6	SIC 4	P_083	San Javier	66	B1	SB
SSEE_421_PA7	SIC 4	P_083	San Javier	66	B2	SB
SSEE_498_PA1	SIC 4	P_083	Tap Linares Norte	66	B3	SB
SSEE_498_PA2	SIC 4	P_083	Tap Linares Norte	66	B1	SB
SSEE_498_PA3	SIC 4	P_083	Tap Linares Norte	66	B2	SB
SSEE_504_PA1	SIC 4	P_083	Tap Longavi	66	B1	SB
SSEE_504_PA2	SIC 4	P_083	Tap Longavi	66	B2	SB
SSEE_504_PA3	SIC 4	P_083	Tap Longavi	66	B4	SB
SSEE_544_PA1	SIC 4	P_083	Tap San Gregorio	66	B3	SB
SSEE_544_PA2	SIC 4	P_083	Tap San Gregorio	66	B1	SB
SSEE_544_PA3	SIC 4	P_083	Tap San Gregorio	66	B2	SB
SSEE_517_PA1	SIC 4	P_083	Tap Niquen	66	B1	SB
SSEE_517_PA2	SIC 4	P_083	Tap Niquen	66	B2	SB
SSEE_542_PA1	SIC 4	P_083	Tap San Carlos	66	B1	SB
SSEE_542_PA2	SIC 4	P_083	Tap San Carlos	66	B2	SB
SSEE_542_PA3	SIC 4	P_083	Tap San Carlos	66	BT	SB
SSEE_560_PA1	SIC 4	P_083	Tap Tres Esquinas	66	B4	SB
SSEE_560_PA2	SIC 4	P_083	Tap Tres Esquinas	66	B1	SB
SSEE_560_PA3	SIC 4	P_083	Tap Tres Esquinas	66	B2	SB
SSEE_466_PA1	SIC 5	P_083	Tap Cerro Chepe	66	B1	SB
SSEE_466_PA2	SIC 5	P_083	Tap Cerro Chepe	66	B2	SB
SSEE_466_PA3	SIC 5	P_083	Tap Cerro Chepe	66	B7	SB
SSEE_466_PA4	SIC 5	P_083	Tap Cerro Chepe	66	B8	SB
SSEE_503_PA1	SIC 5	P_083	Tap Loma Colorada	66	B1	SB
SSEE_503_PA2	SIC 5	P_083	Tap Loma Colorada	66	B2	SB
SSEE_503_PA3	SIC 5	P_083	Tap Loma Colorada	66	B2-1	SB
SSEE_503_PA4	SIC 5	P_083	Tap Loma Colorada	66	B1-1	SB
SSEE_528_PA1	SIC 5	P_083	Tap Porto Viento	66	AR	SB
SSEE_508_PA1	SIC 5	P_083	Tap Lota	66	BT	SB
SSEE_508_PA2	SIC 5	P_083	Tap Lota	66	B1	SB
SSEE_508_PA3	SIC 5	P_083	Tap Lota	66	B2	SB
SSEE_537_PA1	SIC 5	P_083	Tap Renaico	66	B1	SB
SSEE_537_PA2	SIC 5	P_083	Tap Renaico	66	B2	SB
SSEE_564_PA1	SIC 5	P_083	Tap Victoria EFE	66	B1	SB
SSEE_564_PA2	SIC 5	P_083	Tap Victoria EFE	66	B2	SB
SSEE_435_PA5	SIC 5	P_032	San Vicente	154	AT2	T
SSEE_435_PA6	SIC 5	P_032	San Vicente	154	AT3	T
SSEE_435_PA7	SIC 5	P_032	San Vicente	13	CT4-A	T
SSEE_435_PA8	SIC 5	P_032	San Vicente	13	CE2	EC
SSEE_435_PA9	SIC 5	P_032	San Vicente	13	CE3	EC
SSEE_435_PA10	SIC 5	P_032	San Vicente	13	CR	AUX
SSEE_435_PA11	SIC 5	P_032	San Vicente	13	C3	D
SSEE_435_PA12	SIC 5	P_032	San Vicente	13	C2	D
SSEE_567_PA10	SIC 5	P_032	Temuco	66	BR	SB
SSEE_567_PA11	SIC 5	P_032	Temuco	66	BS	SB
SSEE_435_PA13	SIC 5	P_032	San Vicente	66	BT3	T
SSEE_98_PA27	SIC 3	P_111	Club Hipico	110	TR3(N)	T
SSEE_98_PA28	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	AC3-3(N)	SB
SSEE_98_PA29	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	AC1-3(N)	SB
SSEE_98_PA30	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR 3 BC 4	EC
SSEE_98_PA31	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) AL17	D
SSEE_98_PA32	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) AL18	D
SSEE_98_PA33	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) AL19	D
SSEE_98_PA34	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) AL20	D
SSEE_98_PA35	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) AL21	D
SSEE_98_PA36	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) AL22	D
SSEE_98_PA37	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) AL23	D
SSEE_98_PA38	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) AL24	D
SSEE_98_PA39	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) BP	T
SSEE_98_PA40	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) BA	T
SSEE_98_PA41	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC AC BA	SB

COD	S. I.	Propietario	SSEE	Tensión	Código	Tipo
SSEE_98_PA42	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC AC BP3(N) BP2	SB
SSEE_98_PA43	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC AC BP3(N) BP4	SB
SSEE_98_PA44	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) BC 3A	EC
SSEE_98_PA45	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) BC 3B	EC
SSEE_98_PA46	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC TR3(N) SA3	AUX
SSEE_98_PA47	SIC 3	P_111	Club Hipico	12	JC AC BA FUT	SB
SSEE_98_PA40	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	AC 3-1	SB
SSEE_423_PA41	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	PA TR4 AC BA4 BA1	SB
SSEE_423_PA42	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	PA BP AL12	D
SSEE_423_PA43	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AC BP1 BP4	SB
SSEE_423_PA44	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AL1	D
SSEE_423_PA45	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AL2	D
SSEE_423_PA46	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AL3	D
SSEE_423_PA47	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AL4	D
SSEE_423_PA48	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AL5	D
SSEE_423_PA49	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AL6	D
SSEE_423_PA50	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AL7	D
SSEE_423_PA51	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AL8	D
SSEE_423_PA52	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 BP	T
SSEE_423_PA53	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 BA	T
SSEE_423_PA54	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 BC1A	EC
SSEE_423_PA55	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 BC1B	EC
SSEE_423_PA56	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 SSAA 1	AUX
SSEE_423_PA57	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AC BA1 BT4	SB
SSEE_423_PA58	SIC 3	P_111	San Joaquin	12	JC TR1 AC BP1 BP3	SB
SSEE_99_PA8	SIC 4	P_105	Cocharcas	66	FT5	T
SSEE_58_PA1	SING	P_059	Mejillones	13.8	CT1	T
SSEE_97_PA1	SING	P_091	Tap Arica	66	1	SB
SSEE_100_PA1	SING	P_120	Tap Quiani	66	1	SB
SSEE_30_PA1	SING	P_059	Cuya	110	89HT-F	SB
SSEE_32_PA7	SING	P_059	Dolores	110	HT-F	SB
SSEE_74_PA5	SING	P_059	Pozo Almonte	110	HT1	T
SSEE_74_PA6	SING	P_059	Pozo Almonte	110	HT2	T
SSEE_74_PA7	SING	P_059	Pozo Almonte	066	BT1	T
SSEE_74_PA8	SING	P_059	Pozo Almonte	023	ET3	T
SSEE_94_PA5	SING	P_059	Tamarugal	023	ET	T

Artículo segundo: El listado de instalaciones de subtransmisión establecidas conforme al artículo primero del presente decreto, deberá estar disponible a más tardar el día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial, en forma permanente y gratuita para todos los interesados, en formato Excel (*.xls), en el sitio web de la Comisión Nacional de Energía, www.cne.cl.

Anótese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Ricardo Raineri Bernain, Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Jimena Bronfman C., Subsecretaria de Energía.

**Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones**

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

**Secretaría Regional Ministerial
VIII Región del Bío Bío**

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N°112 EXENTA, DE 2010

Por resolución exenta N°112, de 11 de junio de 2010, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Bío Bío autorizó el funcionamiento del terminal de vehículos para el servicio de locomoción colectiva urbana, cuyo responsable es Vía Costasabin S.A., RUT: 96.856.060-3, ubicado en calle Maitén N°595, de la ciudad de Penco, comuna de Penco, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío, dejándose constancia de lo siguiente:

Desde dicho terminal sólo podrán operar servicios de locomoción colectiva prestada mediante taxis colectivos.

El responsable antes individualizado deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza de Terminales de Servicios de Locomoción Colectiva Urbana de la I. Municipalidad de Penco.

Manténgase el presente documento en lugar visible en el terminal, para cuando sea requerido por las autoridades competentes.- Santiago Cassinelli Zattera, Secretario Regional Ministerial Transportes y Telecomunicaciones Región del Bío Bío.